

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «СШ №9 с УИОП»
_____ З. Н. Туценко
16 июня 2021 года

**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

г. Нижневартовск

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №9 с УИОП».**

1.2. Адрес объекта: **628606, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Комсомольский бульвар,3.**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- **отдельно стоящее здание 4 этажа, общая площадь 6984,1 кв.м.**

- **наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, площадь 11457 кв.м.**

1.4. Год постройки здания: **1976 год**, последнего капитального ремонта: **Нет данных.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

Текущего: **нет данных**

Капитального: **нет данных.**

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов» (МБОУ «СШ №9 с УИОП»).**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **628606, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Комсомольский бульвар 3**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление.**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная.**

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*): **муниципальная.**

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): **Департамент образования администрации города Нижневартовска.**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **628615, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Дзержинского 15, телефон: 8(3466) 43-75-29, электронный адрес: do@n-vartovsk.ru.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: **образование.**

2.2 Виды оказываемых услуг: **образовательные услуги.**

2.3 Форма оказания услуг: **на объекте.**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети.**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития:* **нет.**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), **700 человек, вместимость 880 человек, пропускная способность 850 человек.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет.**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

АОТ «КДЦ Самотлор» по ул. Маршала Жукова, по направлению к ул. Мира, маршруты: Автобусы - № 12, №6;

АОТ «КДЦ Самотлор» по ул. Маршала Жукова, по направлению к ул. Ленина: Автобусы - № 6, 12;

Маршрутные такси - 6,24,32;

АОТ «Магазин Сибирь» по ул. Мира по направлению к ул. Комсомольский бульвар, маршруты:

Автобусы-№4, №5, №11, №12, №30, №95 Маршрутные такси-4к,5,11к,20,22,27

АОТ «Магазин Сибирь» по ул. Мира по направлению к ул. Маршала Жукова маршруты: Автобусы-№4, №5, №11, №12, №30, №95 Маршрутные такси-4к,5,11к,20,22,27

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

АОТ «КДЦ Самотлор» по ул. Маршала Жукова, по направлению к ул. Ленина: Автобусы - № 6, 12;

АОТ «КДЦ Самотлор» по ул. Маршала Жукова, по направлению к ул. Мира: Автобусы - № 6, 12;

АОТ «Магазин Сибирь» по ул. Мира по направлению к ул. Комсомольский бульвар, маршруты:

Автобусы-№5, 11, 12;

АОТ «Магазин Сибирь» по ул. Мира по направлению к ул. Маршала Жукова маршруты: Автобусы-№5, 11, 12;

(Данные взяты с информационного портала о движении специализированных автобусов, которые оборудованы откидным трапом для заезда инвалидной коляски в салон автобуса, где предусмотрено специальное место для её крепления (<http://www.patp2-nv.ru/monitoring/>) (<http://www.patp1.ru/map/index.php>))

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: АОТ «КДЦ Самотлор» по ул. Маршала Жукова, по направлению к ул. Комсомольский бульвар, расстояние: 385 м;

АОТ «Магазин Сибирь» по ул. Мира по направлению к ул. Комсомольский бульвар, расстояние: 323 м;

3.2.2. время движения (пешком) АОТ «КДЦ Самотлор» по ул. Маршала Жукова, по направлению к ул. Комсомольский бульвар, время: 5-7 мин;

АОТ «Магазин Сибирь» по ул. Мира по направлению к ул. Комсомольский бульвар, время:5-7 мин;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): АОТ «Самотлор» по ул. Маршала Жукова, по направлению к ул. Комсомольский бульвар, - Да, адаптирован частично;

АОТ «Магазин Сибирь» по ул. Мира по направлению к ул. Комсомольский бульвар, Да

3.2.4. Перекрестки: Есть, регулируемые (светофор со звуковым оповещением).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: Есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: Есть (частично; отсутствует визуальная, контрастная маркировка; высота перепада выше предельной нормы, согласно СП 59.13330.2016; дополнительно – асфальтное покрытие, расположенное на путях следования, требует ремонта).

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (Г, У) ВНД (К, О, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г) ДУ (У) ВНД (К, О, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, О, С, У) ВНД (Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (У) ВНД (К, О, С, Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О) ДУ (У) ВНД (Г, С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	---

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ВНД (Временно недоступно)

* Архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют либо ранее данные не выполнены, требуют дополнительных согласований:

- параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям;
- нет альтернативных форм обслуживания;

В части СФЗ Доступно условно:

Требования нормативных документов в планировании и строительстве не выполнены, в части, технически невозможны: Решение об условной доступности принимается при исполнении следующих условий:

- согласование с представителями потребителя (ООИ) в качестве приемлемых имеющиеся нарушения некоторых параметров структурно-функциональных элементов;

- при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте, в том числе при использовании дополнительных индивидуальных технических средств (например, шагающего подъемника, «скаломобиля»);

- при организации иной альтернативной формы обслуживания (на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно, в другом учреждении);

В части СФЗ Доступно частично – избирательно (не все нозологии инвалидности);

1) Соответствие нормативам лишь основных функциональных зон (досягаемости мест целевого назначения) для отдельных категорий инвалидов

2) Организованы специально выделенные пути и места обслуживания для отдельных категорий инвалидов, а также специальные участки для их обслуживания - по варианту "Б" (СП 35-101-2001, Актуализированная редакция СП 59.13330.2016)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий
2	Вход (входы) в здание	Текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
8	Все зоны и участки	- - -

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ:

2022-2025;

в рамках исполнения: Приложения №1 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: График проведения работ по адаптации;

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-И (Доступно частично избирательно);

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):
ВНД (Временно недоступно);

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование: общественные объединения инвалидов (их территориальные подразделения);

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата:
Приложение №2 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: График контрольных проверок (оценка результат исполнения плана по адаптации, с размещением (обновлением) информации на картах доступности: www.zhit-vmeste.ru, www.kartadostupnosti.ru; www.tismgr.admhmao.ru).

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «СШ №9 с УИОП»
_____ З.Н.Туценко

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов».**

1.2. Адрес объекта: **628606, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Комсомольский бульвар 3.**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- **отдельно стоящее здание 4 этажа, общая площадь 6984,1 кв.м.**

- **наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да 11457 кв.м.**

1.4. Год постройки здания: **1976 год.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

Текущего: нет данных,

Капитального: нет данных.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов» (МБОУ «СШ №9 с УИОП»).**

Юридический адрес организации (учреждения): **628606, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Комсомольский бульвар 3.**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление.**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная.**

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*): **муниципальная.**

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): **Департамент образования администрации города Нижневартовска**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **628615, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Дзержинского 15. Телефон 8(3466) 43-75-29, электронный адрес: do@n-vartovsk.ru.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: **образование.**

2.2 Виды оказываемых услуг: **образовательные услуги.**

2.3 Форма оказания услуг: **на объекте.**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возраст: **дети.**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития:* **нет.**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): **700 человек, вместимость 850 человек, пропускная способность 850 человек.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет.**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

АОТ «КДЦ Самотлор» по ул. Маршала Жукова, по направлению к ул. Мира, маршруты: Автобусы - № 12, №6;

АОТ «КДЦ Самотлор» по ул. Маршала Жукова, по направлению к ул. Ленина: Автобусы - № 6, 12;

Маршрутные такси - 6,24,32;

АОТ «Магазин Сибирь» по ул. Мира по направлению к ул. Комсомольский бульвар, маршруты:

Автобусы-№4, №5, №11, №12, №30, №95 Маршрутные такси-4к,5,11к,20,22,27

АОТ «Магазин Сибирь» по ул. Мира по направлению к ул. Маршала Жукова маршруты: Автобусы-№4, №5, №11, №12, №30, №95 Маршрутные такси-4к,5,11к,20,22,27

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

АОТ «КДЦ Самотлор» по ул. Маршала Жукова, по направлению к ул. Ленина: Автобусы - № 6, 12;

АОТ «КДЦ Самотлор» по ул. Маршала Жукова, по направлению к ул. Мира: Автобусы - № 6, 12;

АОТ «Магазин Сибирь» по ул. Мира по направлению к ул. Комсомольский бульвар, маршруты:

Автобусы-№5, 11, 12;

АОТ «Магазин Сибирь» по ул. Мира по направлению к ул. Маршала Жукова маршруты: Автобусы-№5, 11, 12;

(Данные взяты с информационного портала о движении специализированных автобусов, которые оборудованы откидным трапом для заезда инвалидной коляски в салон автобуса, где предусмотрено специальное место для её крепления (<http://www.patp2-nv.ru/monitoring/>) (<http://www.patp1.ru/map/index.php>))

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: АОТ «КДЦ Самотлор» по ул. Маршала Жукова, по направлению к ул. Комсомольский бульвар, расстояние: 385 м;

АОТ «Магазин Сибирь» по ул. Мира по направлению к ул. Комсомольский бульвар, расстояние: 323 м;

3.2.2. время движения (пешком) АОТ «КДЦ Самотлор» по ул. Маршала Жукова, по направлению к ул. Комсомольский бульвар, время: 5-7 мин;

АОТ «Магазин Сибирь» по ул. Мира по направлению к ул. Комсомольский бульвар, время: 5-7 мин;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): АОТ «Самотлор» по ул. Маршала Жукова, по направлению к ул. Комсомольский бульвар, - Да, адаптирован частично;

АОТ «Магазин Сибирь» по ул. Мира по направлению к ул. Комсомольский бульвар, Да

3.2.4. Перекрестки: Есть, регулируемые (светофор со звуковым оповещением).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: Есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: Есть (частично; отсутствует визуальная, контрастная маркировка; высота перепада выше предельной нормы, согласно СП 59.13330.2016; дополнительно – асфальтное покрытие, расположенное на путях следования, требует ремонта).

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (Г, У) ВНД (К, О, С)

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г) ДУ (У) ВНД (К, О, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, О, С, У) ВНД (Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (У) ВНД (К, О, С, Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О) ДУ (У) ВНД (Г, С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	---

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ВНД (Временно недоступно)

* Архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют либо ранее данные не выполнены, требуют дополнительных согласований:

- параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям;
- нет альтернативных форм обслуживания;

В части СФЗ Доступно условно:

Требования нормативных документов в планировании и строительстве не выполнены, в части, технически невозможны: Решение об условной доступности принимается при исполнении следующих условий:

- согласование с представителями потребителя (ООИ) в качестве приемлемых имеющиеся нарушения некоторых параметров структурно-функциональных элементов;
- при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте, в том числе при использовании дополнительных индивидуальных технических средств (например, шагающего подъемника, «скаломобиля»);
- при организации иной альтернативной формы обслуживания (на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно, в другом учреждении);

В части СФЗ Доступно частично – избирательно (не все нозологии инвалидности);

1) Соответствие нормативам лишь основных функциональных зон (досягаемости мест целевого назначения) для отдельных категорий инвалидов

2) Организованы специально выделенные пути и места обслуживания для отдельных категорий инвалидов, а также специальные участки для их обслуживания - по варианту "Б" (СП 35-101-2001, Актуализированная редакция СП 59.13330.2016)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (Г, У) ВНД (К, О, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г) ДУ (У) ВНД (К, О, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, О, С, У) ВНД (Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (У) ВНД (К, О, С, Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О) ДУ (У) ВНД (Г, С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ВНД (Временно недоступно)

* Архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют либо ранее данные не выполнены, требуют дополнительных согласований:

- параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям;
- нет альтернативных форм обслуживания;

В части СФЗ Доступно условно:

Требования нормативных документов в планировании и строительстве не выполнены, в части, технически невозможны. Решение об условной доступности принимается при исполнении следующих условий:

- согласование с представителями потребителя (ООИ) в качестве приемлемых имеющиеся нарушения некоторых параметров структурно-функциональных элементов;
- при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте, в том числе при использовании дополнительных индивидуальных технических средств (например, шагающего подъемника, «скаломобиля»);
- при организации иной альтернативной формы обслуживания (на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно, в другом учреждении);

В части СФЗ Доступно частично – избирательно (не все нозологии инвалидности);

- 1) Соответствие нормативам лишь основных функциональных зон (досягаемости мест целевого назначения) для отдельных категорий инвалидов
- 2) Организованы специально выделенные пути и места обслуживания для отдельных категорий инвалидов, а также специальные участки для их обслуживания - по варианту "Б" (СП 35-101-2001, Актуализированная редакция СП 59.13330.2016)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий
2	Вход (входы) в здание	Текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
7	Все зоны и участки	---

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ:

2022-2025;

в рамках исполнения: Приложения №1 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: График проведения работ по адаптации;

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-И (Доступно частично избирательно);

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ВНД (Временно недоступно);

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование: общественные объединения инвалидов (их территориальные подразделения);

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
дата:

Приложение №2 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: График контрольных проверок (оценка результат исполнения плана по адаптации, с размещением (обновлением) информации на картах доступности: www.zhit-vmeste.ru, www.kartadostupnosti.ru; www.tismgr.admhmao.ru).

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 5 л.
2. Входа (входов) в здание	на 8 л.
3. Путей движения в здании	на 7 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 3 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 5 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 2 л.
7. Результаты фотофиксации	на 8 л.

Руководитель рабочей группы:

Директор

МБОУ «СШ №9 с УИОП» Туценко З.Н.

М.П.

Зам. директора по АХР
«СШ №9 с УИОП» Попова Е.А.

В том числе:

Специалист
по доступной среде Ершов Д. В.

М.П.

Специалист
по доступной среде Кузнецова В. А.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «СШ №9 с УИОП»
_____ З. Н. Туценко

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

Г. Нижневартовск

«16» июня 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №9 с углублённым изучением отбельных предметов».**

1.2. Адрес объекта: **628606, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Комсомольский бульвар 3.**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- **отдельно стоящее здание 4 этажа, общая площадь 6984,1 кв.м.**

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **да, общая площадь 11457 кв.м.**

1.4. Год постройки здания: **1976 год**, последнего капитального ремонта: **нет данных**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

Текущего – нет данных.

Капитального – нет данных.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов» (МБОУ «СШ №9 с УИОП»).**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **628606, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Комсомольский бульвар 3.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: **образование.**

2.2 Виды оказываемых услуг: **образовательные услуги.**

2.3 Форма оказания услуг: **на объекте.**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возраст: **дети.**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития:*
нет.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): **700 человек, вместимость 850 человек, пропускная способность 850 человек.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет**.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

АОТ «КДЦ Самотлор» по ул. Маршала Жукова, по направлению к ул. Мира, маршруты: Автобусы - № 12, №6;

АОТ «КДЦ Самотлор» по ул. Маршала Жукова, по направлению к ул. Ленина: Автобусы - № 6, 12;

Маршрутные такси - 6,24,32;

АОТ «Магазин Сибирь» по ул. Мира по направлению к ул. Комсомольский бульвар, маршруты:

Автобусы-№4, №5, №11, №12, №30, №95 Маршрутные такси-4к,5,11к,20,22,27

АОТ «Магазин Сибирь» по ул. Мира по направлению к ул. Маршала Жукова маршруты: Автобусы-№4, №5, №11, №12, №30, №95 Маршрутные такси-4к,5,11к,20,22,27

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

АОТ «КДЦ Самотлор» по ул. Маршала Жукова, по направлению к ул. Ленина: Автобусы - № 6, 12;

АОТ «КДЦ Самотлор» по ул. Маршала Жукова, по направлению к ул. Мира: Автобусы - № 6, 12;

АОТ «Магазин Сибирь» по ул. Мира по направлению к ул. Комсомольский бульвар, маршруты:

Автобусы-№5, 11, 12;

АОТ «Магазин Сибирь» по ул. Мира по направлению к ул. Маршала Жукова маршруты: Автобусы-№5, 11, 12;

(Данные взяты с информационного портала о движении специализированных автобусов, которые оборудованы откидным трапом для заезда инвалидной коляски в салон автобуса, где предусмотрено специальное место для её крепления (<http://www.patp2-nv.ru/monitoring/>) (<http://www.patp1.ru/map/index.php>))

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: АОТ «КДЦ Самотлор» по ул. Маршала Жукова, по направлению к ул. Комсомольский бульвар, расстояние: 385 м;

АОТ «Магазин Сибирь» по ул. Мира по направлению к ул. Комсомольский бульвар, расстояние: 323 м;

3.2.2. время движения (пешком) АОТ «КДЦ Самотлор» по ул. Маршала Жукова, по направлению к ул. Комсомольский бульвар, время: 5-7 мин;

АОТ «Магазин Сибирь» по ул. Мира по направлению к ул. Комсомольский бульвар, время: 5-7 мин;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет):

АОТ «Самотлор» по ул. Маршала Жукова, по направлению к ул.

Комсомольский бульвар, - Да, адаптирован частично;

АОТ «Магазин Сибирь» по ул. Мира по направлению к ул. Комсомольский бульвар, Да

3.2.4. Перекрестки: Есть, регулируемые (светофор со звуковым оповещением).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: Есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: Есть (частично; отсутствует визуальная, контрастная маркировка; высота перепада выше предельной нормы, согласно СП 59.13330.2016; дополнительно – асфальтное покрытие, расположенное на путях следования, требует ремонта).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (Г, У) ВНД (К, О, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г) ДУ (У) ВНД (К, О, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, О, С, У) ВНД (Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (У) ВНД (К, О, С, Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О) ДУ (У) ВНД (Г, С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	---

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ВНД (Временно недоступно)

* Архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют либо ранее данные не выполнены, требуют дополнительных согласований:

- параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям;
- нет альтернативных форм обслуживания;

В части СФЗ Доступно условно:

Требования нормативных документов в планировании и строительстве не выполнены, в части, технически невозможны: Решение об условной доступности принимается при исполнении следующих условий:

- согласование с представителями потребителя (ООИ) в качестве приемлемых имеющиеся нарушения некоторых параметров структурно-функциональных элементов;
- при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте, в том числе при использовании дополнительных индивидуальных технических средств (например, шагающего подъемника, «скаломобиля»);
- при организации иной альтернативной формы обслуживания (на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно, в другом учреждении);

В части СФЗ Доступно частично – избирательно (не все нозологии инвалидности);

- 1) Соответствие нормативам лишь основных функциональных зон (досягаемости мест целевого назначения) для отдельных категорий инвалидов
- 2) Организованы специально выделенные пути и места обслуживания для отдельных категорий инвалидов, а также специальные участки для их обслуживания - по варианту "Б" (СП 35-101-2001, Актуализированная редакция СП 59.13330.2016)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий
	Вход (входы) в здание	Текущий
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий
	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий

	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
	Все зоны и участки	---

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ:

2022-2025;

в рамках исполнения: Приложения №1 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: График проведения работ по адаптации;

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-И (Доступно частично избирательно);

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ВНД (Временно недоступно);

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование: общественные объединения инвалидов (их территориальные подразделения);

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата:

Приложение №2 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: График контрольных проверок (оценка результат исполнения плана по адаптации, с размещением (обновлением) информации на картах доступности: www.zhit-vmeste.ru, www.kartadostupnosti.ru; www.tismgr.admhmao.ru);

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 5 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 8 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 7 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 3 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 5 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |
| 7. Результаты фотофиксации | на 8 л. |

Руководитель рабочей группы:

Директор

МБОУ «СШ №9 с УИОП»

Туценко З.Н.

М.П.

Зам. директора по АХР
«СШ №9 с УИОП»

Попова Е.А.

В том числе:

Специалист
по доступной среде

Ершов Д. В.

М.П.

Специалист
по доступной среде

Кузнецова В. А.

М.П.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участок): Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов». 628609, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Комсомольский бульвар, 3 _____

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	---	1		К, С, Г, О, У	<p>Приведено соответствие с действующими нормами, регламентирующими данное требование (СП 59.13330.2016);</p>	<p>Пешеходная калитка №1 (северо-северовосточное направление; вход со стороны улицы Мира) Контрастная маркировка входной калитки (яркая, контрастная покраска опорных столбов калитки и нанесение контрастной, поперечной полосы на полотне самой калитки, на высоте не ниже 1,2 м., не выше 1,5 м.); - Размещена тактильная табличка с нанесением пиктограммы</p>

								<p>адаптивного входа, размером не менее 200x200 мм;</p> <p>- Размещена тактильная табличка с нанесением пиктограммы доступности, размером не менее 200x200 мм;</p> <p>Пешеходная калитка №2 (юго-юго-западное направление; вход со стороны улицы Ленина)</p> <p>Контрастная маркировка входной калитки (яркая, контрастная покраска опорных столбов калитки и нанесение контрастной, поперечной полосы на полотне самой калитке, на высоте не ниже 1,2 м., не выше 1,5 м.);</p> <p>- Размещена тактильная табличка с нанесением пиктограммы адаптивного входа, размером не менее 200x200 мм;</p> <p>- Размещена тактиль-</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								ная табличка с нанесением пиктограммы доступности, размером не менее 200x200 мм;
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	—	—		С, У	Приведено в соответствие с действующими нормами, регламентирующими данное требование (СП 59.13330.2016);	<p>Пешеходная калитка №1 (северо-северовосточное направление; вход со стороны улицы Мира) Установлена мнемосхема прилегающей территории с расположением в пределах 2-4 м., с правой стороны по ходу движения, относительно входа (СП 59.13330.2016);</p> <p>Пешеходная калитка №2 (юго-юго-западное направление; вход со стороны улицы Ленина) Установлена мнемосхема прилегающей территории с расположением в пределах 2-4 м., с правой стороны по ходу движения, относительно входа (СП 59.13330.2016);</p>

1.3	Лестница(наружная)	Нет	—	—	—	—	—	—
1.4	Пандус (наружный)	Нет	—	—	—	—	—	—
1.5	Автостоянка и парковка	Нет	—	—	—	—	—	—
	Общие требования к зоне	Нет	—	—	Отсутствует визуальная, контрастная маркировка; высота перепада выше предельной нормы, согласно СП 59.13330.2016; Бетонное покрытие, расположенное на путях следования, требует ремонта	К, О, С	Нанести визуальную, контрастную маркировку; привести в норму, согласно требований СП 59.13330.2016 высоты перепадов тротуаров и иных путей движения к объекту; Бетонное покрытие, расположенное на путях следования привести в соответствие требованиям ГОСТ 33150-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования	Определить круг собственников территорий, на которых расположены пути движения от ближайшей ООТ. Сообщить, собственникам территорий на путях движения от ООТ к объекту, о необходимости незамедлительно привести подконтрольные им участки, в соответствии с требованиями СП и ГОСТ, в связи с оказанием на объекте услуг для людей с инвалидностью и МГН, так как при следовании к объекту для получения услуги возникает риск причинения вреда здоровью людей с инвалидностью и МГН.

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г) ДУ (С, У)	---	1	ТР;

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» 628609, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Комсомольский бульвар, 3

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	---	2		О, С, У	Приведено в соответствие с действующими нормами, регламентирующими данное требование (СП 59.13330.2016);	- Проведена Реконструкция ограждения крыльца, с установкой разделительных двухсторонних поручней. Поручни одноуровневые с высотой установки перил 0,9 м., от уровня пола. Установленные уровни обладают непрерывным, нетравмирующим завершением, с удлинением в пределах 0,3 м., относительно

								<p>ницы (СП. 59.13330.2012. п. 5.2.10., ГОСТ Р 51261). Перила снабжены ригелем, размещенным на высоте не менее 0,05 м., от уровня ступени, для выполнения функции «тростеотбойника»;</p> <ul style="list-style-type: none">- Контрастная маркировка поверхности ограждения крыльца специализированным ЛКМ- Ступени крыльца главного входа, эвакуационных выходов снабжены противоскользящим покрытием в виде алюминиевой полосы с резиновой, контрастной вставкой;- Нанесена контрастная маркировка ступеней, всех ле-
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								<p>стничных маршей, расположенных на путях движения, по следующей схеме: первую и последнюю ступень марша обозначить контрастной маркировкой «желтая полоса» шириной не менее 80 - 100 мм., с размещением на проступи (поверхности ступени), без нанесения на подступенок (СП 59.13330.2016 п. 6.2.8.) с учетом расстояния между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - от 30 до 40 мм;</p> <p>- Укомплектована лестница кнопкой вызова помощника (в составе системы вызова помощника)</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								<p>с расположением перед лестницей с правой стороны на высоте 0,8 м. от уровня земли.</p> <p>Кнопка системы вызова помощника выполнена из материалов обеспечивающих всепогодное использование, в антивандальном корпусе, с четко определяемой зоной нажатия в диаметре не менее 60 мм;</p> <ul style="list-style-type: none">- Размещена тактильная табличка с нанесением пиктограммы «вызов помощи» размером не менее 200x200 мм;- тактильно-контрастные указатели , выполняющие функцию предупреждения на
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								покрытии пешеходных путей, с размещением на расстоянии 0,8 - 0,9 м., до препятствия (лестницы). Глубина предупреждающего указателя не менее 0,5 - 0,6 м. (входит в общее нормируемое расстояние, т.е. указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м.). Высота указательного рифа 5 мм.
2.2	Пандус (наружный)	Есть	—	3,4		К, О	Приведено в соответствие с действующими нормами, регламентирующими данное требование (СП 59.13330.2016);	- Проведена Реконструкция устройства пандуса с устранением неровностей и перепадов высот между уровнями подъездного пути и поверхности марша пандуса; - Реконструкция ограждения пандуса, с установкой

								<p>уровневых перил (1-й уровень 0,7 м., 2-й уровень 0,9 м.). Устанавливаемые уровни с непрерывным, нетравмирующими завершением, с удлинением в пределах 0,3 м., относительно марша пандуса (СП. 59.13330.2016. п.5.1., ГОСТ Р 51261). Перила расположены в одной плоскости. Расположен дополнительный ригель, размещенный на высоте не менее 0,1 м., от уровня ступени, для выполнения функции «тростеотбойника»; При реконструкции перил обеспечить ширину прохода между перилами в свету от 0,9 до 1,0 м. Возможна организация двустороннего движе-</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								<p>ния, где каждое направление обладает индивидуальным ограждением.</p> <ul style="list-style-type: none">- Контрастная маркировка поверхности ограждения пандуса специализированным ЛКМ (При проведении реконструкции действующих перил);- Укомплектовать пандус кнопкой вызова помощника (в составе системы вызова помощника) с расположением перед началом марша пандуса с правой стороны на высоте 0,8 м. от уровня земли. Кнопки системы вызова помощника должны быть выполнены из материалов обеспечивающих всепо-
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								годное использование, в антивандальном корпусе, с четко определяемой зоной нажатия в диаметре не менее 60 мм; - Разместить тактильную табличку с нанесением пиктограммы «вызов помощи» размером не менее 200x200 мм;
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	—		Нарушение действующих норм СП 59.13330.2016 не выявлено	К, С, Г, О, У	—	---
2.4	Дверь (входная)	Есть	—	5	Нарушение действующих норм СП 59.13330.2016	С, Г, К	Привести в соответствие с действующими нормами, регламентирующими данное требование (СП 59.13330.2016);	- Требуется регулировка устройства автоматического закрывания двери (доводчик) до нормативных показателей (СП 59.13330.2012. п.5.1.6., «На путях движения МГН рекомендуется применять двери на

								<p>петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" или "закрыто".</p> <p>Следует также применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 8 секунд.</p> <p>Следует использовать распашные двери с доводчиком (с усилием 50 Нм»);</p> <ul style="list-style-type: none">- Нанесение контрастной маркировки дверного проема, либо лентой, либо методом окрашивания не менее 50 мм шириной по периметру проема;- Требуется монтаж системы «антипо-
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								<p>рог» на полотно входной двери для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов следующих групп: К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; С - инвалиды с нарушениями зрения; ВАЖНО!!! В случае не возможности установки системы «антипорог» необходима замена двери, на модель двери со встроенной, сертифицированной системой «антипорог»;</p> <p>- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы адаптивного входа, размером</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								<p>не менее 200x200 мм;</p> <ul style="list-style-type: none">- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы доступности, размером не менее 200x200 мм;- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «вызов помощи» размером не менее 200x200 мм;- Размещение тактильной таблички с нанесением информации о названии учреждения, режима работы, прочего, размером не 600x500 мм.- Размещение кнопки вызова помощника (в составе системы вызова помощника) с расположением со сторо-
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								<p>ны открывания входной двери, на высоте 0,8 м. от уровня пола крыльца, кнопки системы вызова помощника должны быть выполнены из материалов обеспечивающих всепогодное использование, в антивандальном корпусе, с четко определяемой зоной нажатия в диаметре не менее 60 мм;</p> <ul style="list-style-type: none">- Нанесение контрастной маркировки ручек входной двери;- Установка светового маяка, для определения адаптивного входа в помещение;- Установка звукового маяка, для определения адап-
--	--	--	--	--	--	--	--	---

2.5	Тамбур	Есть	—	6	Нарушение действующих норм СП 59.13330.2016	К, С, О	Привести в соответствие с действующими нормами, регламентирующими данное требование (СП 59.13330.2016);	<p>- Требуется регулировка устройства автоматического закрывания двери (доводчик) до нормативных показателей (СП 59.13330.2012. п.5.1.6., «На путях движения МГН рекомендуется применять двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" или "закрыто".</p> <p>Следует также применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 8 секунд.</p> <p>Следует использовать распашные</p>
-----	--------	------	---	---	---	---------	---	---

								<p>двери с доводчиком (с усилием 50 Нм)»);</p> <ul style="list-style-type: none">- Нанесение контрастной маркировки дверного проема, либо лентой, либо методом окрашивания не менее 50 мм шириной по периметру проема;- Требуется монтаж системы «антипорог» на полотно входной двери для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов следующих групп: К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; С - инвалиды с нарушениями зрения; <p>ВАЖНО!!! В случае не возможности ус-</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								<p>тановки системы «антипорог» необходима замена двери, на модель двери со встроенной, сертифицированной системой «антипорог»;</p> <ul style="list-style-type: none">- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы адаптивного входа, размером не менее 200x200 мм;- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы доступности, размером не менее 200x200 мм;- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «вызов помощи» размером не менее 200x200 мм;- Размещение так-
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								<p>тильной таблички с нанесением информации о названии учреждения, режима работы, прочего, размером не 600х500 мм.</p> <p>- Размещение кнопки вызова помощника (в составе системы вызова помощника) с расположением со стороны открывания входной двери, на высоте 0,8 м. от уровня пола крыльца, кнопки системы вызова помощника должны быть выполнены из материалов обеспечивающих всепогодное использование, в антивандальном корпусе, с четко определяемой зоной нажатия</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								в диаметре не менее 60 мм; - Нанесение контрастной маркировки ручек входной двери;
	Общие требования к зоне	Нет	—	—	Нарушение действующих норм СП 59.13330.2016 не выявлено	—	—	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ВНД	---	2,34,5,6	ТР;

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации): Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» 628609, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, Комсомольский бульвар, 3;

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	---	7, Эскиз 1	Нарушение действующих норм СП 59.13330.2016	К, С, Г, О, У	---	- Размещение адаптивной системы оповещения в качестве специальной системы школьных звонков доступных для всех категорий инвалидов, с трансляцией визуально-акустических сообщений, интеграцией с системами безопасности на объекте; - Установлена мнемо-

								<p>схема внутреннего расположения помещений (на уровне 1-го этажа) с указанием направления движения к основным структурно-функциональным зонам (учебные кабинеты, пути эвакуации, пути движения). Расположением в пределах 2-4 м., с правой стороны по ходу движения, относительно входа (СП 59.13330.2016);</p> <p>- дополнительно установлено в помещении холла интерактивное информационный терминал для размещения информации о правилах получения услуг, режим</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								<p>получения, и иной необходимой информацией;</p> <ul style="list-style-type: none">- Необходимо организация спуска понижения для обеспечения доступа на подиум, расположенный в холле первого этажа, что значимо для инвалидов категории (К, О);- Произведена замена скамьи, на скамью для инвалидов, которая обеспечивает безопасность, удобство и комфорт для передвижения МГН и людей с ограниченными возможностями;- Проведена реконструкция помещений гардероба с целью увеличения площади и доступ-
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								ности для всех категорий граждан, а также инвалидов и других МГН (данный вид работ требует разработки ПСД);
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	—	8, 9		К, С, Г, О, У	Привести в соответствие с действующими нормами, регламентирующими данное требование (СП 59.13330.2016);	<p>- Проведена реконструкция ограждения маршевой лестнице, расположенной между этажами здания, с установкой нетравмирующих завершением, с удлинением в приделах 0,3 м., относительно марша лестницы (СП. 59.13330.2016. п. 5., п.5.1., ГОСТ Р 51261).</p> <p>- Необходимо обустройство противоскользкой полосы на проступях ступеней всего лестничного марша.</p>

								<p>Краевые ступени лестничного марша обустроены несколькими противоскользящими полосами, контрастными с поверхностью ступени, (желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем ступени - от 0,03 до 0,04 м. Промежуточные ступени обустроены противоскользящей полосой, шириной до 0,03 м. Цвет полосы применяется как контрастный так и нейтральный либо в тон поверхности проступи;</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								(СП 59.13330.2016 п. 5.1.12) дополнительно установлено пристенный поручень на маршевой лестнице, расположенной между этажами здания, на высоте 0,9 м., от уровня ступеней. СП 59.13330.2016 п. 6.2.11
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	—	—	—	—	—	—
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	—	—	—	—	—	—
3.5	Дверь	Есть	—		Нарушение действующих норм СП 59.13330.2016	С, У	Привести в соответствие с действующими нормами, регламентирующими данное требование (СП 59.13330.2016);	- Нанесена контрастная маркировка дверного проема, либо лентой не менее 50 мм шириной по периметру проема; - Нанести контра-

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	—	10,11,12	Нарушение действующих норм СП 59.13330.2016	К, О, С, Г, У	<p>- Требуется реконструкция ограждения эвакуационной лестницы, с установкой ограждения с расположением перил по обеим сторонам лестницы на высоте 0,9 м., от уровня пола, снабженные нетравмирующим завершением, с удлинением в пределах 0,3 м., относительно марша лестницы (СП. 59.13330.2016. р. 5., п.5.1., ГОСТ Р 51261).</p> <p>- Необходимо обустройство противоскользкой полосы на проступях ступеней всего лестничного марша.</p>
-----	---	------	---	----------	---	---------------	---

								<p>Краевые ступени лестничного марша обустроить одной или несколькими противоскользящими полосами, контрастными с поверхностью ступени, (например желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем ступени - от 0,03 до 0,04 м.</p> <p>Промежуточные ступени допускается устраивать одной противоскользящей полосой, шириной до 0,03 м. Цвет полосы применяется как контрастный так и нейтральный либо в тон поверхности проступи;</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								(СП 59.13330.2016 п. 5.1.12) - Дополнительно необходимо установить откидной пандус двойного сложения (конструкция) на каждый эвакуационный выход оборудованный крыльцом, лестницей с высотой перепада более 0,45м; 59.13330.2016 п. 6.2.11
	Общие требования к зоне	Есть	—	—	Нарушение действующих норм СП 59.13330.2016	К, О, С, Г, У	—	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (Г) ДУ (К, О, С, У)	---	7, 8, 9, 10,11,12	ТР;

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта): Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» 628609, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Комсомольский бульвар, 3;

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (учебные классы)	Есть	---	---	Нарушение действующих норм СП 59.13330.2016	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие с действующими нормами, регламентирующими данное требование (СП 59.13330.2016);	- Разместить портативную индукционную систему (ПИС) с постоянным нахождением в помещении кабинета, с обозначением соответствующей маркировкой (табличкой), с возможностью передачи ПИС в соседствующие кабинеты

								<p>для нужд обслуживания людей с инвалидностью;</p> <ul style="list-style-type: none">- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «доступно для слабослышащих» размером не менее 200x200 мм;- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «вход/выход» размером не менее 150x150 мм;- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «направление движения» размером не менее 150x150 мм;- Нанесение контрастной маркировки дверного проема, либо лен-
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								<p>той, либо методом окрашивания не менее 50 мм шириной по периметру проема;</p> <ul style="list-style-type: none">- Контрастная маркировка ручек входной двери;- Обеспечить наличие специализированной мебели, а именно стола с изменяемой высотой столешницы (плавных ход, электрический привод);- Размещение тактильных напольных указателей в виде тактильной плитки ПВХ, с размещением на ширину дверного проема, как со стороны входа, так и со стороны выхода из помещения. Ширина тактильной
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								полосы не менее 0,5-0,6 м., высотой рифов 4 мм. Размещение тактильной полосы на расстоянии 0,3 от препятствия либо полотна входной двери, при открывании двери по ходу движения, на расстоянии ширины полотна двери, при открывании двери на встречу движению;
4.1.1.	Кабинетная форма обслуживания (медицинский кабинет)	Есть	—	15	Нарушение действующих норм СП 59.13330.2016	К, О	Привести в соответствие с действующими нормами, регламентирующими данное требование (СП 59.13330.2016);	-Обеспечить расширение дверного проема до нормативных размеров - в свету не менее 0,9 м (СП 59.13330.2016 п.6.1.5);
4.2	Зальная форма обслуживания (столовая)	Есть	—	14	Нарушение действующих норм СП 59.13330.2016	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие с действующими нормами, регламентирующими данное	- Требуется монтаж системы «антипорог» на полотно входной двери для обеспечения беспрепятственного

							<p>требование (СП 59.13330.2016);</p> <p>доступа инвалидов следующих групп: К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; С - инвалиды с нарушениями зрения; ВАЖНО!!! В случае не возможности установки системы «антипорог» необходима замена двери, на модель двери со встроенной, сертифицированной системой «антипорог»;</p>
4.3	Зальная форма обслуживания (актовый зал)	Есть	—	—	Нарушение действующих норм СП 59.13330.2016	К, О, С, Г, У	<p>Привести в соответствие с действующими нормами, регламентирующими данное требование (СП 59.13330.2016);</p> <p>- Разместить стационарную индукционную систему (СИС), с обозначением соответствующей маркировкой (табличкой);</p> <p>- Обеспечить выделение мест для лю-</p>

								<p>дей передвигающихся на креслах-колясках, путем нанесения на поверхность пола горизонтальной разметки;</p> <ul style="list-style-type: none">- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «доступно для слабослышащих» размером не менее 200x200 мм;- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «вход/выход» размером не менее 150x150 мм;- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «направление движения» размером не менее 150x150 мм;
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								<ul style="list-style-type: none">- Нанесение контрастной маркировки дверного проема, либо лентой, либо методом окрашивания не менее 50 мм шириной по периметру проема;- Контрастная маркировка ручек входной двери;- Размещение тактильных напольных указателей в виде тактильной плитки ПВХ, с размещением на ширину дверного проема, как со стороны входа, так и со стороны выхода из помещения. Ширина тактильной полосы не менее 0,5-0,6 м., высотой рифов 4 мм. Размещение тактиль-
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								ной полосы на расстоянии 0,3 от препятствия либо полотно входной двери, при открывании двери по ходу движения, на расстоянии ширины полотна двери, при открывании двери на встречу движению;
4.4.	Зальная форма обслуживания (помещение столовой)	Есть	—	19, 20	Нарушение действующих норм СП 59.13330.2016	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие с действующими нормами, регламентирующими данное требование (СП 59.13330.2016);	- Разместить портативную индукционную систему (ПИС) с постоянным нахождением в помещении кабинета, с обозначением соответствующей маркировкой (табличкой), с возможностью передачи ПИС в соседствующие кабинеты для нужд обслуживания людей с инвалидностью;

								<ul style="list-style-type: none">- Произвести демонтаж подиума, расположенного около классной доски, с понижением уровня размещения оборудования (доска меловая, доска проекционная);- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «доступно для слабослышащих» размером не менее 200x200 мм;- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «вход/выход» размером не менее 150x150 мм;- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «направле-
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								<p>ние движения» размером не менее 150x150 мм; - Нанесение кон- трастной маркировки дверного проема, либо лентой, либо методом окрашивания не менее 50 мм шири- ной по периметру проема; - Контрастная мар- кировка ручек входной двери; - Обеспечить нали- чие специализиро- ванной мебели, а именно стола с из- меняемой высотой столешницы (плав- ных ход, электри- ческий привод); - Размещение так- тильных напольных указателей в виде тактильной плитки ПВХ, с раз-</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								<p>мещением на ширину дверного проема, как со стороны входа, так и со стороны выхода из помещения. Ширина тактильной полосы не менее 0,5-0,6 м., высотой рифов 4 мм. Размещение тактильной полосы на расстоянии 0,3 от препятствия либо полотна входной двери, при открывании двери по ходу движения, на расстоянии ширины полотна двери, при открывании двери на встречу движению;</p>
4.5.	Зальная форма обслуживания (Библиотека);	Есть	—	16,17	Нарушение действующих норм СП 59.13330.2016	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие с действующими нормами, регламентирующими данное	- Обеспечить в читальном зале библиотеки образовательного учреждения не менее 5%

							<p>требование (СП 59.13330.2016);</p> <p>читальных мест оборудованных с учетом доступа учащихся-инвалидов, не менее одного стола с изменяемой высотой столешницы с учетом минимального понижения не менее 0,6м., и отдельно - для учащихся с недостатками зрения. Рабочее место для инвалидов по зрению должно иметь дополнительное освещение по периметру, увеличитель; - Необходимо изменить направление открывания двери, двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания;</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

4.5.	Зальная форма обслуживания (Физкультурный зал);	Есть	—	—	Нарушение действующих норм СП 59.13330.2016	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие с действующими нормами, регламентирующими данное требование (СП 59.13330.2016);	<ul style="list-style-type: none"> - Разместить стационарную индукционную систему (СИС), с обозначением соответствующей маркировкой (табличкой); - Обеспечить выделение мест для людей передвигающихся на креслах-колясках, путем нанесения на поверхность пола горизонтальной разметки; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «доступно для слабослышащих» размером не менее 200x200 мм; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «вход/выход» раз-
------	---	------	---	---	---	---------------	---	---

							<p>мером не менее 150x150 мм;</p> <ul style="list-style-type: none">- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «направление движения» размером не менее 150x150 мм;- Нанесение контрастной маркировки дверного проема, либо лентой, либо методом окрашивания не менее 50 мм шириной по периметру проема;- Контрастная маркировка ручек входной двери;- Размещение тактильных напольных указателей в виде тактильной плитки ПВХ, с размещением на ширину дверного про-
--	--	--	--	--	--	--	---

								ема, как со стороны входа, так и со стороны выхода из помещения. Ширина тактильной полосы не менее 0,5-0,6 м., высотой рифов 4 мм. Размещение тактильной полосы на расстоянии 0,3 от препятствия либо полотна входной двери, при открывании двери по ходу движения, на расстоянии ширины полотна двери, при открывании двери на встречу движению;
4.6	Прилавочная форма обслуживания	Нет	—	—	Нарушение действующих норм СП 59.13330.2016	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие с действующими нормами, регламентирующими данное требование (СП 59.13330.2016);	Пост охраны: - Обеспечить возможность передачи портативной индукционной системы (ПИС) с постоянным нахождении-

								ем на посту администратора, на пост охраны, с обозначением соответствующей маркировкой (табличкой для нужд обслуживания людей с инвалидностью; Гардероб: - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «гардероб» размером не менее 150X150 мм;
4.7	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	—	—	—	—	—	---
4.8	Кабина индивидуального обслуживания	Нет	—	—	—	—	—	---
4.9	Место приложения труда	Нет	—	—	—	—	—	---
4.10	Жилые помещения	Нет	—	—	—	—	—	---

	Общие требования к зоне	Нет	—	—	—	—	—	—
--	-------------------------	-----	---	---	---	---	---	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	—	14,15,16,17,18	ТР;

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Для учеников с инвалидностью категорий «К, О», по возможности разработать учебный план сегрегированный в условиях 1-го этажа объекта, либо дистанционного обучения.

Приложение 5 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности 16.06.2021 г;
I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» 628609, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Комсомольский бульвар, 3

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	---	18	Нарушение действующих норм СП 59.13330.2016	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие с действующими нормами, регламентирующими данное требование (СП 59.13330.2016);	-Проведена реконструкция раздевального помещения (5А класса), переоборудовано данное помещение под универсальную кабину уборной, предназначенную для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидами.

								<p>санитарной кабине, установлена специализированная, с монтажом поручня. При монтаже раковины и поручня принято во внимание следующие параметры: Организация пространства для ног (под раковиной) ширина не менее 0,7 м., глубина не менее 0,5 м., высота не менее 0,8 м. Дополнительно предусмотрена установка крючков для одежды, держателей для трости и костылей, специализированный локтевой смеситель, автоматическая сушилка для рук.</p> <p>В специализированной кабине предусмотрено свободное пространство диаметром 1,4 м., необходимого для маневрирования</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								<p>- Размещена кнопка вызова помощника (в составе системы вызова помощника) с расположена в зоне унитаза на высоте 0,8 м. от уровня пола, с установкой, в кабине санузла, в зоне прямой досягаемости.</p> <p>Кнопка системы вызова помощника выполнена из материалов обеспечивающих влагозащитенность, в антивандальном корпусе, снабжена шнурком, с четко определяемой зоной нажатия в диаметре не менее 60 мм.</p> <p>- Размещена мнемосхема санузла возле входа в помещение, со стороны открывания двери (расположения ручки двери) на высоте 1,2-1,6</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								<p>расположения объектов внутри помещения;</p> <ul style="list-style-type: none">- Размещена тактильная табличка с нанесением пиктограммы доступной универсальной кабины, размером не менее 150x150 мм;- Размещена тактильная табличка с нанесением пиктограммы «вызов помощи» размером не менее 150x150 мм;- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «выход» размером не менее 150x150 мм; <p>Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «направление движения» размером не менее 150x150 мм;</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								<ul style="list-style-type: none"> - Нанесение контрастной маркировки дверного проема, либо лентой, либо методом окрашивания не менее 50 мм шириной по периметру проема; - Контрастная маркировка ручек входной двери санузла; - Установка световых противопожарных маячков.
5.2	Душевая/ ванная комната	Нет	—	—	—	—	—	---
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет	—	—	—	—	—	---
	Общие требования к зоне	Нет	—	—	—	—	—	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	---	18	ТР;

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

На момент обследования ОСИ существующие санитарно-бытовые помещения не имеют архитектурной возможности переоборудовать данные помещения согласно СП 59.13330.2016

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» 628609, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Комсомольский бульвар, 3;

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные средства	Есть	---	---		К, О, Г, У	Приведено в соответствие с действующими нормами, регламентирующими данное требование (СП 59.13330.2016);	Обеспечено наличие в составе системы навигации на объекте (световой маяк; информационное табло типа «бегущая строка», контрастные маркировки дверей, ручек дверей; информационные таблички и т.д.)
6.2.	Акустические средства	Есть	---	---		К, О, С, У	Приведено в соответствие с действующими нормами, регламенти-	Установлен звуковой маяк;

							рующими данное требование (СП 59.13330.2016);	- Обеспечено наличие вспомогательных устройств для безбарьерного общения с людьми с инвалидностью категории «Г»;
6.3.	Тактильные средства	Есть	—	—	Нарушение действующих норм СП 59.13330.2016	С	Привести в соответствие с действующими нормами, регламентирующими данное требование (СП 59.13330.2016);	Обеспечить наличие в составе системы навигации на объекте (тактильные мнемосхемы; информационно-тактильные таблички и т.д.)
	Общие требования к зоне	Нет	—	—	—	—	—	—

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	—	—	ТР;

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 7 к Акту
обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
от 01.07.2021 г;

Результаты фотофиксации.

Фото 1



Фото 2




Фото 3



Фото 4




Фото 5




Фото 6



Фото 7




Фото 8



Φοτο 9



Φοτο 10



Φοτο 11



Φοτο 12



Φοτο 13



Φοτο 14



Φοτο 16



Φοτο 17



Фото 18



Фото 19



Фото 20



Фото 21



Фото 22

